# パルスファイバーレーザによる微細穴あけの基礎研究

滋賀県立大学 工学部 機械システム工学科

#### 教授 中川平三郎

### (平成 22 年度 一般研究開発助成 A F-2010203)

キーワード:パルスファイバーレーザー,微細穴,ステンレス,アスペクト比、形状

#### 1. 研究の目的と背景

現在,食品・化粧品・医薬品などの製造ラインの配管設備では、図1のようなサニタリー規格の微細穴のフィルタ が多用されている.これらの微細穴のフィルタ板は電子ビ ーム加工機<sup>1)2]3)</sup>でしか製造できず,高価で納期が長くな っている.このため、サニタリー配管業界からは、電子ビ ーム加工機に代わる加工機,加工方法が望まれている.こ のフィルタ板の特徴は、材質は SUS316L などのステンレ ス材であること、図2のように、φ0.07~0.1mmの穴が 0.3mm間隔と狭ピッチで並んでおり、外形がφ40mmの円 形フィルタの場合、約16000個と膨大な数の穴が開いてい ること、穴のアスペクト比が 5~7 と細長いことで、価格 競争力を考えると 100 holes/sec 以上の加工速度が必要で あることである.



図2 フィルタのラインアップ規格

その他金属の穴加工方法は、ドリル加工、フォトエッチ ング、形彫り放電加工、創成放電加工、パンチプレス、レ ーザ加工(汎用機)などがあるが、以下の理由により適し た加工方法はなく、本研究では、パルスレーザ発振器を用 いた高速・微細穴あけ加工機の研究開発を行う.

A)ドリル加工:汎用のマシニングセンタと回転工具を用い て切削加工する方法. φ0.1mmの工具を使用する場合,回 転数は10万回転(毎分)以上必要.一般的なマシニング センタの主軸回転数では足りないため,エアスピンドルな どが必要.高精度のストレート穴加工が可能であるが,裏 側にバリが出る.加工時間が最低でも1穴2秒かかるため 製品コストには見合わない.

B) フォトエッチング:表面に光硬化する物質を塗り,防 食加工を行い,残りの部分を腐食させる加工法.加工コス トはφ40mm×1000枚で10万円程度と安いが,アスペクト 比1.0程度が限界で,板厚より細い穴加工ができない.

C) 形彫り放電加工:穴と反対の形状(剣山状)の電極を 事前に作成して加工する方法. 直径 0.07mmの剣山状の電 極を作成する時間が膨大にかかる.また,放電加工では電 極も消耗するため,剣山のように細い電極であれば,1回 加工すると使えなくなる.

D) 創成放電加工:棒状,またはワイヤ状の電極を用いた
 汎用の穴あけ加工機が発売されている.加工時間はφ
 0.1mm,t=0.5mmで1穴5秒以上かかる.

E) パンチプレス:穴径 0.5mm以上,アスペクト比1.0程 度が限界で,板厚以上の穴径でないと加工ができない.加 工速度は,穴径や間隔にもよるが,汎用加工機で2000穴 /毎分程度が可能.

しかしレーザ穴あけ加工は、極めて高いエネルギ密度を 有するレーザ光をレンズを用いて集光し、材料を局所的に 高温にすることで材料を蒸発もしくは溶融させて飛散除 去する加工方法である.熱を用いた加工であるため材料の 機械的性質によらず加工が可能であるが、熱源によって引 き起こされる現象は複雑であり、そのことが加工現象の理 解や加工条件の選定を難しくさせている.

本研究では微細穴のフィルタの加工に必要な高速かつ 多数の穴あけ加工を実現するために,基礎実験として板厚 0.5mmのステンレス鋼板に対して種々のレーザ照射条件 を変化させてレーザ照射実験を行なった後,穴形状,穴径, 穴深さおよびドロスについて評価し,ステンレスにおける レーザ穴あけ加工の除去過程をモデル化し,適切な照射条 件について検討する.

# 2. 加工方法の検討

電子ビーム加工機は,真空室内で加工を行うために,標 準サイズの工作物を円筒状にロール加工したのち,全体を 同じ穴径で加工する.その後,再度工作物を平らにし,レ ーザ加工機などで必要な外形に切断している.

本報では、あらかじめ外形を切断した工作物に対して穴 加工を行うことで、外形が変形であるフィルタや、小ロッ トの加工にも対応できるようにする加工方法の研究を行 う.(図3)



#### 3. 光学装置の設計および実験方法

#### 3.1 光学装置の設計

加工機の開発にあたり,発振機,f-0 レンズの選定,お よび,アパーチャ,ビームエキスパンダの設定の検討を行 った.光学装置の構成を図4に示す.1秒あたり100箇所以 上の位置決め速度を実現するために,加工ヘッドはガルバノ メータを用いて位置決めを行うこととした.加工点スポット径 *d* は式(1)で計算できる.

d =	(1)			
ここで,	λは波長	$(\lambda = 1.06 \mu m)$ ,	fは焦点距離,	Dは入射



図4 光学系の構成

ビーム径, M<sub>2</sub>はビーム品質 (M<sub>2</sub>=1~10) である.入射 ビーム径を 0.1mm 以下にするために,発信機は M<sub>2</sub>=10 の 機種を選択し, *f* θ レンズの焦点距離は 100mm とし,ビー ムエキスパンダは 2~3 の倍率で使用する.

## 3.2 可能性試驗結果

前節の光学装置を,組込んでレーザによる穴あけの可能 性試験を行った.使用した装置の外観を図5に示す.汎用 のマシニングセンタの主軸を取り外し,前節で設計した光 学装置とガルバノミラーを組み込んでいる.レーザ発振器 は後部配電盤の上に設置し,光ファイバーで光学系まで導 光している.その他雰囲気ガス,レーザ発振器の冷却装置 を装備している.

レーザ穴あけには、Ybファイバレーザ(波長:1.06µm、 スポット径:約80µm)を用いた.レーザ照射条件は、パ ルス幅とパルス周波数を固定(可能な限り短パルス幅・高 ピーク出力となるような条件)し、平均出力と照射時間を 変化させた.被加工材はステンレス鋼 SUS316Lとし、レ



図5 パルスファイバレーザの実験装置

表1 レーザ穴あけの照射条件

Laser type	Yb fiber laser (Pulse oscillation)	
Average outputpower $P_{\text{ave}}$ W	30-120	
Irradiation time $T$ ms	3-40	
Pulse repetition rate $f$ kHz	20	
Pulse duration $T_{d}$ ns	60	

ーザ照射時は焦点を工作物(板厚 *t* = 0.5, 1.0 mm)表面 に合わせた.穴形状として,レーザ入射側および出射側の 穴径と穴深さを測定して評価した.その他の加工条件を**表** 2 に示す.

先ずレーザ出力・1 穴あたりの照射時間,周波数,デュー ティ比の4条件を変化させ,穴加工形状を比較した.レー ザ出力を175W,1 穴あたりの照射時間を10msec で100 穴を加工した場合の結果を表2に示す.図中の数値は加工 穴径[µm],記号○とした条件は照射面・裏側とも加工でき ているが光が通過しない穴がある場合,記号△とした条件 は,一部の穴が加工できていない場合,■はすべての穴が 加工できていない場合である.

表 2 穴加工試験結果

Frequency	Pulse width (ns)					
(kHz)	400	200	100	60	30	
20	123	$\bigtriangleup$	$\bigtriangleup$			
30	108	$\bigtriangleup$	$\bigtriangleup$	$\bigtriangleup$	$\bigtriangleup$	
40	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigtriangleup$	$\bigtriangleup$	$\bigtriangleup$	
50	0	$\bigcirc$	$\bigtriangleup$	$\bigtriangleup$	$\bigtriangleup$	

レーザ出力を60W, 1 穴あたりの照射時間を6msec, 周波数 50kHz で約 φ0.06mm の穴加工ができる(図 6). 位置決め速 度は1か所あたり約 2msec であり, 1 穴あたり 8msec で加工で き, 125holes/sec の速度である. 現在, 外形 42×42mm のフィ ルタまでが加工できる.



(a) レーザ照射面ワイヤブラシ加工



(b) レーザ出射面の研磨加工図6 フィルタの表面・裏面観察

#### 3.3 照射条件設定の考え方

前節では微細な穴あけが可能であることを明らかにし たが、加工例からもわかるように、レーザの入り口と出口 で穴径が異なること(テーパ穴)、ドロスの発生を抑える 必要があること、アスペクト比の高い深穴加工の検討など をやっていかなければならない.ここでは照射条件を変化 させた実験をして、基本的な知見を得る.

図7は、パルスレーザの照射条件を図式したものである. パルスレーザの照射条件は、平均出力 $P_{ave}$ ,照射時間T, パルス周波数fおよびパルス幅 $T_d$ の4つである.これら が照射するパルスの形状を決定し、またこれらの内、平均 出力、パルス周波数およびパルス幅からピーク出力 $P_{peak}$ が、

$$P_{peak} = \frac{P \times \frac{1}{f}}{T_d}$$

と決定される. 図8は、各パラメータを変化させた場 合のパルス形状を示す.





図8 パルス条件を変化させた時のピーク出力

・平均出力を増加させた場合,比例してピーク出力が増 加する

・照射時間を増加させた場合,比例して加工時間および パルス数が増加する

・パルス周波数を減少させた場合,反比例してピーク出力が 増加し,反比例してパルス数が減少する

・パルス幅を減少させた場合、比例してピーク出力が増加する

## 4. 実験結果および考察

#### 4.1 レーザ照射条件の影響

レーザ照射条件が穴形状に及ぼす影響を明らかにし,適 切な条件設定の指針を示すことを目的にした実験を行った.

図9は、平均出力および照射時間と穴径の関係を示す. 図(a)より、平均出力が高くなると入射側・出射側穴径と もに大きくなり、出射側穴径で0.05~0.1mm程度まで加 工できることがわかる.同じ平均出力の場合は、入射側穴 径の方が出射側穴径よりも大きい.入射側穴径は板厚が厚 い方が大きく、出射側穴径は板厚が厚い方が小さい傾向に ある.図(b)より、穴貫通後は、照射時間が長くなっても 入射側・出射側ともに穴径はほぼ同じであることがわかる. 同じ照射時間の場合は、入射側穴径の方が出射側穴径より



(b)照射時間 T の影響図 9 入・出射側穴径に及ぼす平均出力と照射時間

も大きい.入射側穴径は板厚が厚い方が大きく,出射側穴 径は板厚が厚い方が小さい.以上より,穴径は,照射時間 よりも平均出力の影響を大きく受け,小径穴あけ加工には 穴が貫通する範囲内で低平均出力化することが有効であ ることがわかった.

図10は、平均出力および照射時間と穴深さの関係を示 す.図(a)より、照射時間40msでは、板厚0.5mmの場 合は平均出力30Wでも穴が貫通するが、板厚1.0mmの 場合は平均出力50W程度以上でないと貫通しないこと がわかる.図(b)より、板厚によらず、照射時間が長くな ると穴深さは比例的に深くなることがわかる.以上より、 平均出力一定で照射時間を長くすることで、穴径はほぼ一 定のままで穴深さを深くできる、すなわち高アスペクト比 な穴の加工ができることがわかった.



## 4.2 穴生成機構と穴品質

図11は、入射側と出射側の表面を観察した例である. 入射側は穴径も大きく多くのドロスが堆積している.出射 側は穴径も小さく、ドロスはほとんど見られない.となる と穴品質を保証するためにも、内部の形状(円筒度,真円 度)とこれらの形状を生成する過程を明らかにする必要が ある.そこで、同じ照射条件であけた多数の穴をワイヤ放



図11 入射側,出射側の表面観察

電加工機で切断を行い、ちょうど半割にされた穴を選びだ して、断面観察を行った.

図 12 は、板厚を変化させた際の穴の観察写真を示す. 図(a)は、T=40ms で平均出力を変化させた場合の観察写 真である. *P*ave=30W で、*t*=0.5mm では貫通しているが、



(a) 平均出力の影響





*t*=1.0mm では貫通しなかった.また, *P*ave=60, 120W では, 0.5mm から 1.0mm に板厚を増加させると,定性的にみて円筒度の良い形状に変化することがわかる.

図(b)は、Pave=60W で照射時間を変化させた場合の観察 写真である. T=10ms までは板厚によらずほぼ同一の形状 となっている. t=0.5mm では、穴の内部に溶融物によっ て形成されたくびれを生じさせたまま T=20ms で貫通し、 その後は形状の変化はほとんどみられない. t=1.0mm で は照射時間の増加とともに、T=10ms ではみられた穴内部 のくびれが消失し、徐々により直線的な穴形状に変化して いく傾向がみられる.

図13は、板厚を変化させた場合の材料の除去過程のモ デルを示す.照射時間が短い条件(T=5,10ms)では、断面 形状は板厚によらずほとんど同じ形状になる.特に断面を 見ると、穴の内部に残った溶融物が、入射側の穴を塞ぐよ うな形状になっている. T=20ms で、板厚が薄い条件 (t=0.5mm)では穴の内部にくびれを残したまま貫通し、そ れ以降出力密度の高いビーム中心付近のレーザが穴を通 り抜けるため,照射時間を増加させてもほとんど断面形状 は変化しない.一方で、板厚が厚い条件(t=1mm)では、 7=20ms でさらに穴が深くなるとともに、生成する溶融物 の量も増加する. さらに加工点が焦点から離れ, レーザの 出力密度が低下し穴底部で生じる圧力も低下するため,ほ とんど溶融物を穴の外部に排出できないようになる.加工 は出力密度の高いビーム中心で,生成された溶融物を穴の 側面に押し出すことで進む. 穴の内部はビームの中心付近 以外は溶融物が堆積しており,そのため板厚が薄い場合と 比較して断面形状は直線的であり,穴径は小さくなる.

## 5. 結言

ШШ

本研究では、ナノ秒パルスレーザ加工機の設計と試験機 の構築を行い、サニタリー用フィルタでよく使われるステ

> ンレス鋼板を対象に、レーザ穴あけ加工を 行い、レーザ照射条件の設定指針を明らか にした.次にその結果を踏まえて板厚と穴 の生成過程について検討した結果、以下に 示す結論を得た.

(1) ステンレス鋼板に対してレーザ穴あけ 加工実験を行い,その実験結果から材料の 除去過程のモデルを示し,穴が貫通するま での材料除去過程を説明した.

(2) ステンレス鋼板のレーザ穴あけ加工では,加工中に生成した溶融物同士が穴の内部で結合し,穴がふさがる可能性がある.

そのため生成した溶融物を穴の外部に除去 する必要があり,加工点をより高圧にする増加させた 照射条件が望ましい.



図 13 パルスレーザによる材料除去過程(60W)

- (3) 2 種類の板厚に対してレーザ穴あけ加工実験を行い, その実験結果から板厚が加工穴形状に及ぼす変化を 材料除去過程のモデルを用いて説明した.
- (4) 板厚の増加とともにアスペクト比は急激に増加する 傾向にあり,今回行った実験条件内ではアスペクト比 20(板厚 1mm, 穴径 50 µ m)の穴あけ加工を行うこと ができた.

# 6. 今後の課題

上述のように、加工試験を行い、いくつかの問題点が明 らかになった.

# (1) 熱変形の低減

加工途中に発生する熱により,ワークは変形する. こ れにより,中型のフィルタはまだ加工できていない. 熱変 形の低減する方法としては以下の対策案がある

・熱の発生を抑えた加工条件の調査

・熱が1か所に集中しない位置決め方法の研究(ランダム 位置決め、らせん状位置決めなど)

・加工時の冷却方法の検討

・熱変形を抑えるジグの開発(エアーで吸着,障子の桟型 など)

・熱変形を抑えるワークの保持方法(大きいワークをロー ルして加工する)

(2) ドロス研磨方法の研究

加工後のドロスを除去しないとフィルタとしては使用

できない.

- ・研削加工で除去する方法の研究
- ・除去工具の比較
- ・研磨後にフィルタ穴に詰まった研磨剤の除去(高周波洗 浄、スチーム洗浄など)
- (3) ドロスの低減
- ・ドロスを発生しにくくする.(真空ボックスにワークを 入れて加工,アクリルではさんで加工)

・ドロスをワークにこびりつかないようにする. (吹き飛ばし方の研究,窒素の利用法など)

- (4) 加工条件のデータベース
- ・データベースの構築による安定加工
- ・加工条件を CNC から指示できるアプリケーションの開発
  (5) さらなる高精度加工
- ・ Φ0.04~0.06の穴が安定して加工できる発振器の研究
- ・穴側面のテーパ角度を小さくする加工方法の研究
- ・焦点追従型レーザ照射

#### 謝辞

本研究は、公益財団法人天田財団の一般研究開発助成 を受けて行われたものである.ここに深く感謝の意を表 します.

## 参考文献

1)山崎正:電子ビーム穴あけ加工技術とその応用, 砥粒加工 学会誌, 53, 6 (2009) 12.

2)西田,中川,小川:サニタリー規格のフィルタ板の高速加 工法の研究開発,精密工学会関西地方定期学術講演会講演論 文集,(2010)68.

3)K. Ogawa, H. Nakagawa, F. Murase and S. Nishida : Fabrication of Fine Mesh Filter Screen with Pulsed Laser, Key Engineering Materials, 516, (2012)54.